

דוח חקירה בטיחותית ראשוני (הפסקת חקירה)

פגיעת כנף ימין במשאית במהלך הסעה
PIPER PA-28-16 - מטוס תעופה כללית
מס' רישום 4X-DAD, במנחת שדה תימן בתאריך 3.2.2020

תיק תאונה מס' 10-20

ביום 3.2.2020 בשעה 09:45 לערך, טייס מטוס מסוג PIPER PA-28-161, השייך לאקדמיה לטיסה מסחרית באילת, ביצע תרגול הקפות במנחת שדה תימן. לאחר הנחיתה השנייה על מסלול 14, הטייס הסיע על מסלול ההסעה בכיוון תחילת מסלול 14 בכוונה להמריא לטיסה חזרה לשדה רמון. באותה העת, חנתה משאית בשול המזרחי של מסלול ההסעה כשגלגליה השמאליים על מסלול ההסעה והמטוס פגע בה עם קצה כנף ימין. למטוס נגרם נזק בינוני והטייס שלא נפגע נחלץ מהמטוס בכוחות עצמו.



כלי הטיס נשוא התאונה



הנזק שנגרם לכנף

מבדיקות ראשוניות שבצעו חוקרי משרד החוקר הראשי, עולה, שהתאונה מיוחסת לתפעול טייס.
לדעת החוקר הראשי, לא נראה סביר שהמשך הרחבת החקירה, תגלה כשלים ו/או סוגיות בטיחותיות מערכתיות.
לפיכך, החליט החוקר הראשי על הפסקת החקירה.

פרטים כלליים:

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| תאריך: | 3.2.2020 | מצב חקירה: | הופסקה |
| זמן מקומי: | 09:45 | סוג החקירה: | ראשונית |
| מיקום: | מנחת שדה תימן | סוג האירוע: | תאונת הסעה |
| תאריך פרסום: | 10.2.2020 | סיווג האירוע: | מבצעי |
| מצב דוח חקירה: | הופסקה חקירה | קטגוריה: | תאונה |

דרגת הפגיעה הגבוהה: ללא פגיעות גוף

פרטי כלי הטיס:

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|
| יצרן: | PIPER | מזג אוויר: | ראות: טובה |
| מודל: | PA-28-161 | רוח: משתנה קלות | |
| רישום: | 4X-DAD | טמפ': 14 מעלות צלסיוס | |
| סוג הפעלה: | פרטי – תעופה כללית | | |
| נזק: | בינוני | | |
| נקודת המראה: | שדה רמון | | |

בברכה,



גד רגב
החוקר הראשי

תאריך: 10.2.2020 סימוכין: 4000-0098-2020-0014836

על פי חוק הטיס תשע"א – 2011, סעיף 110 שכותרתו: "פתיחה בחקירה בטיחותית, הפסקתה וחידושה",
סעיף קטן (ג): "החוקר הראשי רשאי –
(1) להפסיק חקירה בטיחותית אם הוא סבור, כי אין בה כדי לקדם את בטיחות התעופה".

לצורכי בטיחות בלבד