

הפסקת השימוש במנחת רבדים (הודעת בטיחות)

בתאריך 10.3.2018 ארעה במנחת רבדים תאונה לאז"מ מסוג טקסן בעת ניסיון לבצע המראה חוזרת (תיק חקירה 19-25). בהמראה, כנף ימין וצינור הפיטו פגעו בחיטה הגבוהה שבשול הצפוני של המסלול וגרמו למטוס לסבסב ולרדת מהמסלול.

בימים אלו, נודע לחוקר הראשי, כי גדר בגובה 2 מטרים, מוקמת לאורך השול הדרומי של המסלול ואשר תוחמת את מטע עצי אבוקדו, הנטוע במקום. הגדר עשויה מרשת בניין, והיא נמצאת במרחק שבין 2-6 מטרים מציר המסלול שרוחבו 3-4 מטרים. יצוין, כי אפשר שקשה לזהות את הגדר מהאוויר.




צילום מתאריך 18.8.2019



צילום מתאריך 10.3.2018

החוקר הראשי מצא לנכון ליידע את ציבור הטייסים בעובדה זו, מאחר שידוע לו שיש מי שמשתמשים בקטע השביל, הקרוי "מנחת רבדים", כשטח הפעלה. נוכח האמור, גדר זאת מונעת, למעשה, את המשך השימוש במנחת כשטח הפעלה.

בברכה,

עו"ד רוז יצחק (רוזצ'יק)
הראשי החוקר